

Bekken van de IJzer

Actie nr	19	VMM	€ 420.000	
Titel	Oeverinrichting Ieperlee te Ieper			2008-2013
Betrokkenen	Stad Ieper			
Beschrijving	<p>Oeverinrichting tussen de uitstroom van de overwelling en het Verwezen Kanaal te Ieper.</p> <p>Dit deel van de Ieperlee ligt in een woongebied. Door het frequent overstorten van het rioolwater blijft een deel van dit rioolwater in de beek staan wat aanleiding geeft tot geurhinder. In droge periodes stroomt er geen water door de bedding van de waterloop, hierdoor wordt het rioolwater niet doorgespoeld. De taluds van de waterloop zijn in zeer slechte toestand. Er zou een opstand moeten gebouwd worden ter hoogte van de overstorten (minder frequent werkende overstort), de bodem van de beek zou moeten aangelegd worden zodat er geen rioolwater blijft staan in de bedding en de taluds zouden moeten hersteld worden.</p>			
Doelstellingenkader BBP	KA	Knelpunt 1.2, 3.4		
	OPD	De afvoerfunctie van de waterlopen verbeteren		
	M	Verhogen van de afvoercapaciteit naar zee (in de Kustvlakte)		
Motivatie	Visie	Naast slibruiming en kruidruiming kunnen infrastructuurwerken en het instellen van het meest aangewezen waterpeil nodig zijn om de afvoerfunctie van een waterloop te behouden en om bij piekdebieten een vlotte afstroming te verzekeren. Aangezien "afvoeren" pas de laatste stap is in het concept "vasthouden – bergen – afvoeren" dienen ze zich zoveel mogelijk te concentreren op het tegengaan van mogelijke schade door wateroverlast.		
	Relevante studie(s)	Integraal Waterbeheer Ieperse		